

給湯器 故障前

地域限定

4/30まで
据置も対応可

早割予約セール

Paloma 壁掛け20号

- ・PH-2015AW
- ・MC-150リモコン含む



基本工事費込

8.9万円(税込)

通常価格
9.8万円(税込)

Paloma 壁掛けガス給湯器20号

- ・FH-E2021SAWL
- ・リモコンMFC-250V



基本工事費込

19.5万円(税込)

通常価格
22万円(税込)

CHOFU エコフィール

石油給湯器

- ・EHKF-4766DA
- ・リモコンKR-88V
- ・90ℓオイルタンク交換含む



基本工事費込

36.9万円(税込)

通常価格
39.5万円(税込)

MITSUBISHI エコキュート

- ・SRT-W375
- ・リモコンRMCB-D5SE
- ・脚部カバーGT-L460A



基本工事費込

54.9万円(税込)

通常価格
68万円(税込)

緊急
お知らせ

給湯器を10年以上使用の方 故障する前の交換をおすすめします



なぜ?

3つの
ポイント

POINT 1 納期に
時間がかかる
実例: 数ヶ月程度
掛かりました

POINT 2 部品がない
場合がある
メーカー在庫15年過ぎると
修理できない可能性が高い

POINT 3 効率が
悪くなる
古くなると効率が悪くなり、
エネルギーを無駄に使う
可能性が高い

トイレ早割セール

気になる**雑菌**や**臭い**を消して**清潔**なトイレに!

TOTO
ピュアレストQR



節水

トルネード
洗浄

フチなし
形状

おそうじ
らくらく

こんな方におすすめ

- 20年以上ご使用の方
- 床のきしみが気になる方
- 壁、天井がはがれかけている方



お掃除しやすい
デザイン

手洗いしやすい
ボウル

基本工事費込



15~万円税込

お求め
やすい!

外壁・屋根の点検を!

屋根・雨漏り点検



雨漏りは柱や
壁を腐食させ
お家の寿命を
早めます!

点検無料

お早めにご相談
ください!

外壁点検

あなたのお家は大丈夫?このような症状がでていませんか?

要注意!

クラック



ひび割れが起きた箇所から水が
入ると、壁内部やコンクリートの
劣化につながります。

チョーキング



チョーキングとは、紫外線や熱などで塗膜
が劣化し、塗装部分を触るとチョークのよ
うに粉状になってしまう現象です。塗り替
えが必要な時期にきている証拠です。

藻やカビの発生



塗料の劣化、色褪せ、防水性低下を放ってお
くと、壁が水分を吸収し、藻、カビの温床とな
ります。美観を損ねるだけでなく、アレルギ
ーの原因の一つになる場合もあります。

屋根の劣化



屋根も太陽の紫外線や雨などで塗料が劣化
します。塗り替え時期が過ぎると表面がボロ
ボロになり防水性が低下し、雨漏りの大きな
原因になります。

住まいのかかりつけ医

リフォームのふるや

ニコット ミナ オ ナ オ シ

☎ 055-237-0704

一級建築士事務所登録 山梨県(梨)第30185号

営業時間 8:30~17:00

(月曜~土曜)

日曜・祝日は電話受付のみ対応しております。

有限会社 古屋商店

〒400-0862 山梨県甲府市朝気1-2-66
山梨県知事許可(般-27)第9473号管工事業

リフォームのふるや

検索



お家のちょっとした困りごと…なんでも解決します! まずはお気軽にご連絡ください!